

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

GAŚIOROWO

1. Nazwa

szkoła (ob. budynek mieszkalny)

2. Czas powstania

pocz. XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Gąsiorowo 7
13-214 Uzdrawo

5. Przynależność administracyjna

województwo:
warmińsko-mazurskie

powiat:
działdowski

gmina:
Działdowo

6. Formy ochrony
**Ustawa z d. 23.07.2003 o
ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (art. 7)**

- wpis do rejestru zabytków:

.....
- ustalenia ochrony w MPZP
Gminy Działdowo - Uchwała nr
V/27/03 Rady Gminy Działdowo
z d. 21.02.2003

**Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo
budowlane (art. 39. ust. 3)**


- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej

autor: Anna Majewska

data: listopad 2012r.

podpis:



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Zespół folwarczny Gąsiorowo obejmuje przestrzeń zbliżoną do prostokąta o dłuższych bokach zorientowanych w przybliżeniu po linii wschód-zachód; jego północną granicę stanowi droga prowadząca z Gąsiorowa na wschód do miejscowości Kamionki i Dziurdziewo; od zachodu teren założenia zamyka szosa do Gardyn, a od południa dawna droga dojazdowa na teren zespołu; w skład zespołu folwarcznego wchodzi podwórze gospodarcze, przylegający do niego od wschodu park krajobrazowy oraz kolonia mieszkaniowa położona na zachód od dziedzica gospodarczego; kompozycja podwórza gospodarczego i parku geometryczna - zwarta - otwarta, natomiast starej części kolonii mieszkaniowej osiowa i otwarta.

Na wysokości parku - po północnej stronie drogi - usytuowana jest szkoła, obecnie dom mieszkalny założona na planie prostokąta, ustawiona kalenicowo równolegle do drogi w odległości około 25 m od niej, wymurowana z pełnej cegły wypalanej na podmurówce z kamienia polnego, otynkowana i malowana, jednokondygnacyjna, o użytkowo - mieszkalnym poddaszu i użytkowym stryżku, nakryta dwuspadowym dachem pokrytym dachówką cementową na odeskowaniu, z wysoką facjatką w elewacji południowej nakrytą dachem dwuspadowym, wewnątrz dwutraktowe, wejście główne usytuowane asymetrycznie w elewacji południowej poprzedzone wtórnym murowanym gankiem nakrytym dachem pulpitowym. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna. Detal architektoniczny w postaci gzymsów wydzielających cokół, szczyty oraz podokapowe w wystawce. Dodatkowo w części centralnej wystawki pseudoblenda wykonana w tynku, zamknięta łukiem pełnym.

11. Stan zachowania

Zachowana bryła budynku, częściowo detal architektoniczny. Wtórna przybudówka od frontu. Przekształcona elewacja – zmiany wykroju otworów okiennych, wprowadzony nowy otwór drzwiowy. Wtórne w większości tynki i okładziny elewacyjne, wtórna dachówka i stolarka otworowa.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Najstarsza informacja pisana dotycząca historii wsi pochodzi z 1395r. i dotyczy kupna czynszów na "Ganshorn" przez Bartka von Pilgramsdorf, prawdopodobne początki wsi sięgają 1321r. i przeznaczenia przez Zakon Krzyżacki tych ziem pod kolonizację przez rycerstwo Ziemi Chełmińskiej. Wieś dzielona była przez kolejne rody szlacheckie, istniały 2 folwarki i wiele gospodarstw. Od 1601r. ród von Finck zaczyna scalanie gruntów, w 1783r. ustanawia majątek rodowy. W 1925r. nastąpiła przymusowa parcelacja. Po 1945r. zachowały się tylko 3 budynki.

13. Uwagi

Zalecane przywrócenie pierwotnej artykulacji elewacji, wyburzenie wtórnej przybudówki.