

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KRAMARZEWO

1. Nazwa

gorzelnia

2. Czas powstania

1900 r.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Kramarzewo
13-214 Uzdrawo

5. Przynależność administracyjna
województwo:

warmińsko-mazurskie

powiat:

działdowski

gmina:

Działdowo

6. Formy ochrony

**Ustawa z d. 23.07.2003 o
ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (art. 7)**

- wpis do rejestru zabytków:

.....

- ustalenia ochrony w MPZP
Gminy Działdowo - Uchwała nr
V/27/03 Rady Gminy Działdowo
z d. 21.02.2003

**Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo
budowlane (art. 39. ust. 3)**


- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej

autor: Anna Majewska

data: listopad 2012r.

podpis:



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Zasadniczo zespół dworsko-folwarczny Kramarzewo ukształtował się pod koniec XIX i na początku XX w. W 1900r. wybudowano gorzelnię. Zespół dzieli się na trzy funkcjonalne części: rezydencjonalną - usytuowaną w centrum, gospodarczą - w północnej i zachodniej części zespołu, pozostałości po koloni mieszkalnej robotników folwarcznych - od południa. Obecnie układ mocno zaburzony.

Największym obiektem w zespole obecnie jest gorzelnia, położona w centrum podwórza folwarcznego, nadal pełniąca swoją funkcję. Budynek kamienno-ceglany, z licznymi przybudówkami, dwukondygnacyjny z wysokim kominem przemysłowym, podpiwniczony, przykryty dwuspadowym dachem z papy. Od strony południowo-wschodniej do gorzelni przylega zmodernizowany magazyn, mały kamienno-ceglany budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, przykryty dachem z papy. Ściany piwnic murowane z kamienia łamanego, obecnie w części cokołowej budynku pobielone. Otwory okienek piwnicznych murowane z cegły, sklepione łukiem odcinkowym. Ściany parteru i piętra murowane z cegły, nie otynkowane. Komin i czopuch komina stanowiący jego bazę, murowane z cegły. Komin okrągły, wzmocniony ściągami (opaskami) z płaskowników żelaznych. Otwory okien i drzwi zewnętrznych zamknięte łukami odcinkowymi (obecnie w części wtórnie przemurowane). Drzwi drewniane, płycinowe z naświetlem. Okna parteru i piętra w części ze szczebliną przemysłową, w części wtórne.

11. Stan zachowania

Bryła budynku częściowo przekształcona, wtórne przemurowania otworów okiennych, wtórna stolarka.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Kramarzewo (*Krämersdorf*) zostało założone w XVw. Później pojawia się dopiero w księdze adresowej z 1909r. Właścicielem majątku był wówczas Julius Blum z ławy a Jego rządcą Karl Lobfen. Funkcjonowała gorzelnia. W 1910r. majątek kupuje Max von Mandel, po włączeniu Działdowszczyzny w granice Polski majątek przeszedł na rzecz skarbu państwa.

13. Uwagi

Przywrócić utracone wartości historyczne. Obiekt stanowi dziedzictwo techniczne regiony i powinien zostać objęty ochrona prawna poprzez wpis do rejestru.