

**GEZ**

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

**RUSZKOWO**

1. Nazwa

**obora w zespole dworsko-folwarcznym**

2. Czas powstania

**1864 r.**

4. Adres

Ruszkowo 2  
13-214 Uzdrawo


8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

5. Przynależność administracyjna

**województwo:**  
warmińsko-mazurskie

**powiat:**  
działdowski

**gmina:**  
Działdowo



6. Formy ochrony

**Ustawa z d. 23.07.2003 o  
ochronie zabytków i opiece  
nad zabytkami (art. 7)**

- wpis do rejestru zabytków:  
decyzja SOZ.INZ-5340(231)2000r.  
z dnia 14.06.2000

- ustalenia ochrony w MPZP  
Gminy Działdowo - Uchwała nr  
V/27/03 Rady Gminy Działdowo  
z d. 21.02.2003

**Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo  
budowlane (art. 39. ust. 3)**

- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej

autor: Anna Majewska

data: listopad 2012r.

podpis:

9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Plan obory ma kształt długiego prostokąta. Przestrzeń parteru podzielona jest na trzy części. Dwie z nich zajmują stanowiska krów. Trzecia część to ambulatorium weterynaryjne i zlewnia mleka. Ściany zewnętrzne murowane do wysokości stropu z kamienia łamanego, trempel i szczyty poddasza z cegły pełnej. Otwory drzwi i okien w ścianach kamiennych wymurowane z cegły pełnej, przesklepione łukami odcinkowymi. Strop drewniany, belkowy, otwarty, Belki stropu opierają się na regularnej konstrukcji słupów i podciągów drewnianych oraz na murłatach leżących na ścianach zewnętrznych. Słupy stoją na kwadratowych bazach wymurowanych z cegły pełnej, o wysokości ok. 60 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana płatwiowo-krokwiowa, dach dwuspadowy. Połacie odeskowane, pokryte dachówką esówką na łątach. Okapy krokwiowe, otwarte, ciągłe. Podłoga i żłoby - betonowe. Stanowiska dla krów są skanalizowane poprzez system kratki i podłogowych kanałów ściekowych. Poddasze w części dwupoziomowe. Wrota obory - skrzydła z desek osadzone na zawiasach żelaznych bezpośrednio w węgarkach otworów - bez futryn. Okna w części parterowej żeliwne, uchylne, szklone pojedynczo. Okna poddasza zamknięte okiennicami z desek, osadzonymi jak wrota. Na północnej ścianie szczytowej ponad drzwiami poddasza zamocowana jest wyciągarka linowa (wielokrążek) osłonięta małym dwuspadowym daszkiem, krytym jak połacie dachu głównego.

11. Stan zachowania

Zachowana bryła budynku oraz pokrycie dachu, wtórna dobudówka. Stolarka częściowo wtórna a częściowo pierwotna.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Początki wsi Ruszkowo (*Rauschken*) sięgają średniowiecza i związane są z majątkiem ziemskim. Zlokalizowano ją na obszarze, który w 1321r. Zakon Krzyżacki przeznaczył pod kolonizację. W 1861r. we wsi było 50 domów i 345 mieszkańców, funkcjonował wiatrak. Początek wznoszenia zachowanej do dzisiaj zabudowy majątku przypada na czas, kiedy należał on do rodziny Decker. Dwór zbudowano w poł. XIXw., z czasem obok dworu założono niewielki park krajobrazowy, podwórze gospodarcze uformowane zostało w 2 poł. XIXw.

13. Uwagi

Przywrócić utracone cechy historyczne.