

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

RUSZKOWO

1. Nazwa

kościół p.w. Św. Józefa

2. Czas powstania

1686r. (przeb. 1910r.)

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Ruszkowo
13-214 Uzdrawo

5. Przynależność administracyjna

województwo:
warmińsko-mazurskie

powiat:
działdowski

gmina:
Działdowo

6. Formy ochrony
**Ustawa z d. 23.07.2003 o
ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (art. 7)**

- wpis do rejestru zabytków:
decyzja SOZ.INZ-5340(174)2000r.
z dnia 27.04.2000

- ustalenia ochrony w MPZP
Gminy Działdowo - Uchwała nr
V/27/03 Rady Gminy Działdowo
z d. 21.02.2003

**Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo
budowlane (art. 39. ust. 3)**

- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej

autor: Anna Majewska

data: listopad 2012r.

podpis:



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Kościół orientowany, zbudowany na wzniesieniu, fasadą skierowany w stronę ulicy, otoczony ogrodzeniem z metalową balustradą i murowanymi słupkami. Na terenie przykościelnym zlokalizowana dzwonnica. Kościół jednonawowy na rzucie prostokąta z wydzieloną kruchtą wieżową i prezbiterium i przylegającą zakrystią. Wieża kryta 4-połaciowym dachem z sygnaturką. Na korpusie dach 2-połaciowy. Elewacje i cokół z kamienia polnego, korpus częściowo otynkowany z eksponowaniem części kamieni. Wieża, szczyty korpusu i zakrystii oszalowane deskami. Dach kryty dachówką ceramiczną mnich-mniszka. Sklepienia kolebkowe, drewniane, w partii empory w zakrystii i w kruchcie wieżowej sufit. Na zewnątrz schody betonowe, wewnątrz schody drewniane. Okna drewniane jednoskrzydłowe krosnowe zakończone łukiem pełnym lub elipsą, dzielone na kwatery szklone w ołów. Okna wieży oraz szczytów drewniane, krosnowe, 2-skrzydłowe. Drzwi elewacji frontowej 2-skrzydłowe, ze stałym nadświetlem zamkniętym łukiem pełnym, przeszklonym, z podziałem na kwatery pionowymi szczeblinami, między skrzydłami a nadświetlem profilowane ślemię. Wnętrze jednoprzestrzenne z emporą założoną wzdłuż północnej ściany oraz prezbiterium z podwyższoną posadzką.

11. Stan zachowania

Pierwotny kościół rozebrano, prawdopodobnie odtworzono wieżę z pierwotnych materiałów na kamiennej podbudowie kościoła.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Początki wsi Ruskowo (*Rauschken*) sięgają średniowiecza i związane są z majątkiem ziemskim. Kościół istniał już na pocz. XVw., zniszczony w 1411r., w okresie reformacji zamieniony na zbór ewangelicki. Powstanie pierwszego, drewnianego kościoła datowane jest na 1686r. Kościół rozebrano w 1910r. Zachowały się zdjęcia z przed rozbiórki, a kościół został wcześniej zinwentaryzowany. Praktycznie całe wyposażenie przeniesiono do nowej świątyni. Nowa wieża ma formę identyczną, jak stara, możliwe więc, że została rozebrana i znowu złożona już na kamiennej podbudowie kościoła.

13. Uwagi

Obiekt utrzymać w niezmiennym stanie.